

NITECORE®

KEEP INNOVATING

LR40

Multifunctional USB-C Rechargeable Camping Lantern

- 3 Light Sources
- Stepless Brightness Adjustment
- USB-C Input & USB-A Output



Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

- The warranty will be nullified if
- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
 - the product(s) is/are damaged due to improper use.
- For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

* All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China




Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

LR10104022

Features

- Multifunctional USB-C rechargeable camping lantern
- 3 light sources and 1 special mode with a max output of 100 lumens and stepless brightness adjustment
- Built-in 4,000mAh rechargeable Li-ion battery
- Built-in intelligent Li-ion battery charging and discharging circuit, available to be used as a power supply
- USB-C input port and USB-A output port
- Handle designed on the top, ideal for various environments



Specifications

Dimensions:	117mm x 96mm x 96mm (4.61" x 3.78" x 3.78") (Handle Not Included)
Weight:	222g (7.83 oz) (Accessory Not Included)
Accessory:	USB-C Charging Cable

Technical Data

Lighting Mode	Warm Light		White Light		Warm White Light		Red Light SOS
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
Brightness	15 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	50 Lumens	10 Lumens	100 Lumens	10 Lumens
	45h	15h	38h	10h	65h	8h	/
Runtime	45h	15h	38h	10h	65h	8h	/

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (4,000mAh 3.7V) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Power Indication

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	Approx. 100%
3 Constant-on	Approx. 75%
2 Constant-on	Approx. 50%
1 Constant-on	Approx. 25% (Please charge the product as soon as possible)

(English) LR40

Charging Function

Power Connection: Use the USB cable to connect the USB-C Input Port to a USB adapter / power bank / other USB charging devices (Power Supply Output: 5V-1A) to begin the charging process. The charging time is approx. 4 hours.

Charging Indication: During the charging process, blue indicators will flash slowly to inform the user. When the battery is fully charged, blue indicators will become steadily turned on. (The lighting function is available during the charging process.)

Operating Instructions

On / Off
On: When the light is off, long press the Knob Switch for 2 seconds to turn on the Warm Light.
Off: When the light is on, long press the Knob Switch for 2 seconds to turn it off.

Light Sources Switching

When the light is on, short press the Knob Switch to cycle through the following light sources: Warm Light – White Light – Warm White Light – Red Light SOS.

Brightness Adjustment

When the light is on, rotate the Knob Switch to adjust brightness in a stepless way.

Charging the External Device

Available with the USB-A output, the LR40 can be used as a power supply to charge external devices.

Connecting to the External Device: Use the USB cable to connect an external USB device to the USB-A Output Port to begin the charging process.
Discharging Indication: During the discharging process, blue indicators will become steadily turned on. (Output Voltage: 5V; Output Current: 1A Max)

Power Indication

When the light is off, short press the Knob Switch, and the corresponding power indicators next to it will turn on to indicate the remaining battery power.

Warnings

- CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
- It is normal that the product may heat up during the charging or discharging process.
- DO NOT immerse the product in water.
- Keep away from fire and high temperature environment.
- DO NOT drop, bump, throw or shake the product, or it may damage the internal components.
- DO NOT disassemble or modify the product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.
- Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
- Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

(Deutsch) LR40

Ladefunktion

Stromanschluss: Verwenden Sie das USB-Kabel, um den USB-C-Eingang mit einem USB-Adapter / einer Powerbank / anderen USB-Ladegeräten (Stromversorgungsausgang: 5V-1A) zu verbinden, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Anzeige des Ladevorgangs: Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs langsam. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten die blauen LEDs dauerhaft. (Die Beleuchtungsfunktion ist auch während des Ladevorgangs verfügbar.)

Bedienungsanleitung

Ein-/Ausschalten
Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Drehknopf 2 Sek. lang, um das warme Licht einzuschalten.
Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Drehknopf 2 Sek. lang, um es auszuschalten.

Wahl der Lichtquelle

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Drehknopf, um zwischen folgenden Lichtquellen zu wechseln: „Warmes Licht“ – „Weißes Licht“ – „Warmweißes Licht“ – „Rotes SOS Licht“.

Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drehen Sie den Drehknopf, um die Helligkeit stufenlos einzustellen..

Laden externer Geräte

Mit dem USB-A-Ausgang kann die LR40 als Stromquelle zum Laden externer Geräte verwendet werden.

Anschließen an das externe Gerät: Verwenden Sie das USB-Kabel, um ein externes USB-Gerät an den USB-A-Ausgang anzuschließen und den Ladevorgang zu starten.

Anzeige des Entladevorgangs: Während des Entladevorgangs leuchten die blauen LEDs kontinuierlich auf. (Ausgangsspannung: 5V; Ausgangsstrom: 1A (max))

Anzeige des Energiepegels

Wenn das Licht aus ist, drücken Sie kurz auf den Drehknopf, und die entsprechenden LEDs daneben leuchten auf, um die verbleibende Energie anzuzeigen.

WARNUNGEN:

- VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Schauen Sie NICHT in das Licht! Dies kann gefährlich für Ihre Augen sein!
- Es ist normal, dass sich das Produkt während des Lade- oder Entladevorgangs erwärmt.
- Tauchen Sie das Produkt NICHT in Wasser ein.
- Halten Sie es fern von Feuer und hohen Temperaturen.
- Lassen Sie das Gerät NICHT fallen, stoßen, werfen oder schütteln Sie es nicht, da sonst die internen Komponenten beschädigt werden könnten.
- Zerlegen Sie das Produkt und modifizieren Sie es NICHT, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantiebedingungen".
- Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Francais) LR40

Fonction de charge

Connexion d'alimentation : Utilisez le câble USB pour connecter le port d'entrée USB-C à un adaptateur USB / batterie externe / autres périphériques de charge USB (sortie d'alimentation : 5V –1A) pour commencer le processus de charge. Le temps de charge est d'environ 4 heures.

Indication de charge : Pendant le processus de charge, les indicateurs bleus clignotent lentement pour informer l'utilisateur. Lorsque la batterie est complètement chargée, les indicateurs bleus s'allument. (La fonction d'éclairage est disponible pendant le processus de charge.)

Mode d'emploi

ON / OFF
ON : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez longuement sur l'interrupteur pendant 2 secondes pour allumer la lumière chaude.
OFF : Lorsque la lumière est allumée, appuyez longuement sur l'interrupteur pendant 2 secondes pour l'éteindre.

Changement de mode

Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour parcourir les sources lumineuses suivantes : Lumière chaude – Lumière blanche – Lumière blanche chaude – Lumière rouge SOS.

Réglage de la luminosité

Lorsque la lumière est allumée, faites pivoter l'interrupteur pour ajuster l'intensité lumineuse de manière progressive.

Chargement d'un appareil externe

Disponible avec la sortie USB-A, la LR40 peut être utilisé comme alimentation pour charger des périphériques externes.

Connexion au périphérique externe : Utilisez le câble USB pour connecter un périphérique USB externe au port de sortie USB-A afin de commencer le processus de charge.

Indication de décharge : Pendant le processus de décharge, les indicateurs bleus seront progressivement activés. (Tension de sortie : 5V; Courant de sortie : 1A Max)

Indication de batterie

Lorsque le voyant est éteint, appuyez brièvement sur l'interrupteur et les indicateurs d'alimentation correspondants à côté s'allument pour indiquer la puissance restante de la batterie.

Avertissements

- ATTENTION ! Radiations dangereuses possibles ! Ne regardez pas le faisceau directement dans les yeux ! Peut causer des problèmes oculaires.
- Il est normal que le produit puisse chauffer pendant le processus de charge ou de décharge.
- NE PAS immerger le produit dans l'eau.
- Tenir à l'écart du feu et des environnements à haute température.
- NE PAS heurter, jeter, secouer ou faire tomber le produit, cela pourrait endommager les composants internes.
- NE PAS démonter ou modifier le produit car cela causerait des dommages et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez vous référer à la section de garantie dans le manuel pour obtenir des informations complètes sur la garantie.
- Veillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Nettoyez l'appareil / les piles conformément aux lois et réglementations locales applicables.

(Русский) LR40

Функция зарядки

Подключение к внешнему источнику питания: используйте USB-кабель для подключения устройства к USB-адаптеру / блоку питания / любому другому зарядному устройству с USB-портом (выход блока питания: 5 В – 1 А), чтобы начался заряд. Время зарядки составляет около 4 часов.

Сообщение уровня заряда: во время зарядки синие индикаторы будут медленно мигать, сообщая таким образом пользователю уровень заряда. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, синие индикаторы начнут беспрерывно гореть. (Функция освещения доступна во время зарядки.)

Инструкция по эксплуатации

Включение / выключение
Включение: когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте переключатель в течение 2 секунд, чтобы включить теплое освещение.
Выключение: когда фонарь включен, нажмите и удерживайте переключатель в течение 2 секунд, чтобы выключить его.

Переключение между источниками света

При включенном фонаре одновременно нажимайте на переключатель, чтобы переключаться между следующими источниками света: теплое освещение — белое освещение — теплое белое освещение — красное освещение (SOS).

Регулирование яркости

При включенном фонаре крутите ручку переключателя для плавного регулирования яркости.

Зарядка внешнего устройства

Благодаря выходу USB-A фонарь LR40 можно использовать в качестве источника питания для зарядки внешних устройств.

Подключение к внешнему устройству: посредством USB-кабеля подключите внешнее USB-устройство к выходному порту USB-A, чтобы начать зарядку.

Сообщение уровня разряда: в процессе разрядки синие индикаторы начнут беспрерывно гореть. (Выходное напряжение: 5 В; выходной ток: максимум 1 А)

Определение уровня заряда

При выключенном фонаре одновременно нажмите на ручку переключателя, и соответствующие индикаторы питания, находящиеся рядом с ним, загорятся, сообщая таким образом уровень заряда аккумулятора.

Меры предосторожности

- ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не направляйте луч света фонаря в глаза! Иначе это может нанести им серьезный вред.
- Нагревание устройства во время зарядки и разрядки устройства является нормальным явлением.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не держите устройство близко к огню, а также не помещайте его в условия с высокой температурой.
- НЕ роняйте, не ударяйте, не бросайте и не трясите устройство, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов.
- НЕ разбирайте устройство и не вносите изменений в его конструкцию самостоятельно, так как это навредит устройству и приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, обратите внимание на раздел гарантийного обслуживания для получения более подробной информации.
- Пожалуйста, не забывайте заряжать устройство каждые 3 месяца, если не планируете им пользоваться длительное время.
- Утилизируйте устройство / аккумуляторы в соответствии с действующим местным законодательством и правилами.

